


SMIERUNG VERSCHLUSS SYSTEM HELM


Es ist wichtig das Sie rechtzeitig Wartung an Ihren Helm ausführen. Bei ein System Helm ist es unter anderem wichtig das Sie den Verschluss vom Helm mit eine trockene Schmierung sowie PTFE Dry spray schmieren. Dies trägt dazu bei das der Helm bequem und ordentlich schließt.

Insgesamt 7 Kontaktstellen. 2 im Scharnierteil, 2 in der Höhe der Wangenkissen, 2 in Augenhöhe und 1 an der Unterseite des Helms. Diese Punkte sollten leicht mit einem PTFE Dry Spray injiziert werden(M90201).

① Kontaktpunkten -Scharnierende Teil



② Scharnier Sonnevisier -Augenhöhe



③ Kontaktpunkten -Backenkissen



④ Sonnevisier Schalter -Unterseite des Helms

