

## MKX-LOCK

### Dat loopt gesmeerd!

Net als bij andere spullen die veel buiten worden gebruikt, kan er vooral met koud weer viezigheid of corrosie ontstaan in het slot waardoor de sleutel vast gaat zitten en niet meer (volledig) draait. Het is daarom erg belangrijk om een slot goed te onderhouden.



Het niet goed of niet volledig draaien van de sleutel in het slot is eigenlijk altijd een smeer probleem. Als de "R" weer in de maand zit zien wij dit probleem toenemen. En in bijna alle gevallen blijkt dat het slot dan niet of onvoldoende gesmeerd is waardoor de sleutel vast gaat zitten.

Graag tijdig controleren of een slot voldoende is gesmeerd en het slot met een Siliconen- of Teflon spray inspuiten.

Siliconenspray: 887042



Teflonspray: M0564



25-11-2020