


ANLEITUNG zum Lösen der Lasche am Kinnstück MT ATOM 2

Diese Öffnung in der Lippe ist bei allen diesen Helmen Standard. Der Kinnklappenaufsatz ist oben offen. Und dann scheint es zerrissen/kaputt zu sein. Aber das ist es nicht. Dies kann einfach durch Abschrauben von innen erfolgen wieder gesichert werden.

Standardmäßig sind darin bereits 2 Steckplätze vorhanden, so dass in diesem Fall (wie es jetzt der Fall ist) nicht gleich alles zerstört ist. Gemäß der Anleitung auf den Fotos unten (einfach in der E-Mail nach unten scrollen) ist es relativ einfach, es wieder anzubringen.





Zum erneuten Anbringen:



